

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №40 «Золотая рыбка»

Р.Т. Осадчая

«28» июня 2021г.



ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка») (корпус 2)

1.2. Адрес объекта:

628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 23б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3313,2 м²

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 6396 м²

1.4. Год постройки здания: 1986 г., последнего капитального ремонта нет данных

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет данных

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка») (корпус 2)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628609 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 8б

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования администрации города Нижневартовска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул.Дзержинского,15, телефон: 8(3466) 43-75-29 факс 8(3466) 43-66-20, электронный адрес do@n-vartovsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности:

образование.

2.2 Виды оказываемых услуг:

образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг:

на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети дошкольного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная способность): 340 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Запсибкомбанк» по улице Мира, маршруты:

автобусы- 3,4,5,11,30,91,93,95;

маршрутное такси- 5к, 11к, 22, 27.

ООТ «6 микрорайон» по улице Маршала Жукова, маршруты:

автобусы-3,6;

маршрутное такси-6к,32.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Запсибкомбанк» по улице Мира, маршруты:

автобусы- 3,4,5,11,30;

ООТ «6 микрорайон» по улице Маршала Жукова, маршруты:

автобусы-3,6;

(данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованные откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для ее крепления <http://www.patp2-nv.rumonitoring/>, <http://www.patp1.ru/map/index.php>)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

ООТ «Запсибкомбанк» 500 м,

ООТ «6 микрорайон» 400 м

3.2.2 время движения (пешком):

ООТ «Запсибкомбанк» 5 мин,

ООТ «6 микрорайон» 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *Да, адаптирован частично,*

3.2.4 Перекрестки: *Есть, светофор со звуковым оповещением.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *Есть, (частично, отсутствует визуальная контрастная маркировка, высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.133330.2013, дополнительно – асфальтовое покрытие, расположенное на путях следования требует ремонта).*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная), «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий
--------	---	---

		инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

Архитектурно-планировочные решения отсутствуют, требуют дополнительного согласования.

Параметры структурно-планировочных элементов не соответствует нормативным требованиям.

Нет альтернативных форм обслуживания.

В части СФЗ ДУ (Доступно условно)

Доступны отдельные функциональные зоны объекта для отдельных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	Капитальный ремонт

	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения не возможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 - 2026

в рамках исполнения: Графика проведения работ по адаптации

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (временно недоступно)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование с общественным объединением инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru, www.admhmao.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2 от 28.06.2021 г.
2. Акта обследования к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2 от 28.06.2021г.
3. Решения Комиссии от 28.06.2021г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №40 «Золотая рыбка»
_____ Р.Т. Осадчая
«28» июня 2021г.

АНКЕТА
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40«Золотая рыбка») (корпус 2).

1.2. Адрес объекта 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 23б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3313,2 м²

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 6396 м²

1.4. Год постройки здания: 1986 г., последнего капитального ремонта нет данных

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: нет данных

Капитального: нет данных

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40«Золотая рыбка») (корпус 2)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628609 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 8б

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования администрации города Нижневартовска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул.Дзержинского,15, телефон: 8(3466) 43-75-29 факс 8(3466) 43-66-20, электронный адрес do@n-vartovsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности:

образование.

2.2 Виды оказываемых услуг:

образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг:

на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети дошкольного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная способность): 340 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Запсибкомбанк» по улице Мира, маршруты:

автобусы- 3,4,5,11,30,91,93,95;

маршрутное такси- 5к, 11к, 22, 27.

ООТ «6 микрорайон» по улице Маршала Жукова, маршруты:

автобусы-3,6;

маршрутное такси-6к,32.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Запсибкомбанк» по улице Мира, маршруты:

автобусы- 3,4,5,11,30;

ООТ «6 микрорайон» по улице Маршала Жукова, маршруты:

автобусы-3,6;

(данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованные откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для ее крепления <http://www.patp2-nv.rumonitoring/>, <http://www.patp1.ru/map/index.php>)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

ООТ «Запсибкомбанк» 500 м,

ООТ «6 микрорайон» 400 м

3.2.2 время движения (пешком):

ООТ «Запсибкомбанк» 5 мин,

ООТ «6 микрорайон» 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *Да, адаптирован частично,*

3.2.4 Перекрестки: *Есть, светофор со звуковым оповещением.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *Есть, (частично, отсутствует визуальная контрастная маркировка, высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.133330.2013, дополнительно – асфальтовое покрытие, расположенное на путях следования требует ремонта).*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная), «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
--------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

Архитектурно-планировочные решения отсутствуют, требуют дополнительного согласования.

Параметры структурно-планировочных элементов не соответствует нормативным требованиям.

Нет альтернативных форм обслуживания.

В части СФЗ ДУ (Доступно условно)

Доступны отдельные функциональные зоны объекта для отдельных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Текущий ремонт

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения не возможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 - 2026

в рамках исполнения: Графика проведения работ по адаптации

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (временно недоступно)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование с общественным объединением инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru, www.admhmao.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №40 «Золотая рыбка»
_____ Р.Т. Осадчая
«28» июня 2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) №2

г. Нижневартовск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка») (корпус 2).

1.2. Адрес объекта: 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 23б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3313,2 м²

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 6396 м²

1.4. Год постройки здания: 1986 г., последнего капитального ремонта нет данных

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: нет данных

Капитального: нет данных

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка») (корпус 2)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628609 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 8б

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования администрации города Нижневартовска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул.Дзержинского,15, телефон: 8(3466) 43-75-29 факс 8(3466) 43-66-20, электронный адрес do@n-vartovsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности:

образование.

2.2 Виды оказываемых услуг:

образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг:

на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети дошкольного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная способность): 340 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Запсибкомбанк» по улице Мира, маршруты:

автобусы- 3,4,5,11,30,91,93,95;

маршрутное такси- 5к, 11к, 22, 27.

ООТ «6 микрорайон» по улице Маршала Жукова, маршруты:

автобусы-3,6;

маршрутное такси-6к,32.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Запсибкомбанк» по улице Мира, маршруты:

автобусы- 3,4,5,11,30;

ООТ «6 микрорайон» по улице Маршала Жукова, маршруты:

автобусы-3,6;

(данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованные откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место

для ее крепления <http://www.patp2-nv.rumonitoring/>,
<http://www.patp1.ru/map/index.php>)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

ООТ «Запсибкомбанк» 500 м,

ООТ «6 микрорайон» 400 м

3.2.2 время движения (пешком):

ООТ «Запсибкомбанк» 5 мин,

ООТ «6 микрорайон» 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *Да, адаптирован частично,*

3.2.4 Перекрестки: *Есть, светофор со звуковым оповещением.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.* Их обустройство для инвалидов на коляске: *Есть, (частично, отсутствует визуальная контрастная маркировка, высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.133330.2013, дополнительно – асфальтовое покрытие, расположенное на путях следования требует ремонта).*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная), «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

Архитектурно-планировочные решения отсутствуют, требуют дополнительного согласования.

Параметры структурно-планировочных элементов не соответствует нормативным требованиям.

Нет альтернативных форм обслуживания.

В части СФЗ ДУ (Доступно условно)

Доступны отдельные функциональные зоны объекта для отдельных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения не возможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 - 2026

в рамках исполнения: Графика проведения работ по адаптации

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (временно недоступно)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru, www.admhmao.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МАДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» _____ Осадчая Р.Т.
(подпись)

_____/Ершов Д.В./
(подпись)

_____/Кузнецова В.А./
(подпись)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

«Определение на соответствие объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

Комиссия в составе:

28.06.2021г.

Председатель комиссии:

Р.Т. Осадчая – заведующий

Члены комиссии:

О.Л. Чаузова – заместитель заведующего по АХР

Г.А. Химинюк – заведующий хозяйством (1 корпус)

С.С. Киршева - заведующий хозяйством (2 корпус)

Е.А. Подобреева – специалист по охране труда

Провела обследование текущего уровня доступности объектов для инвалидов всех категорий и представителей МГН.

Текущая обстановка на объекте:

На момент проведения обследования, объект временно не доступен, в части структурно-функциональных зон, условно и избирательно подготовлен к приему людей с инвалидностью и представителей МНГ. Условно доступные и избирательно доступные структурно-функциональные зоны объекта, такие как: вход в здание, пути движения и пути эвакуации внутри помещения, внутреннее оборудование и устройства, и условно доступные аудиовизуальные системы информации и навигации, пути движения к объекту не позволяют воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте в полном объеме, людям с инвалидностью категорий К, О, С, Г, У так и представителям МГН исключительно в сопровождении персонала объекта. Для людей с инвалидностью, в целях повышения уровня доступности, разработан алгоритм взаимодействия и оказания услуг с учетом сегрегации услуг на уровне соответствующих структурно - функциональных зон.

Текущий статус доступности – ВНД (временно недоступен).

Выводы комиссии:

Реализуя разработанные мероприятия, указанные в Акте обследования к настоящему паспорту доступности ОСИ, а также устранив архитектурные, информационные и иные барьеры, объект станет более доступным для представителей большей части категории инвалидов и представителей МГН.

Подписи:

Председатель комиссии:

_____ Р.Т. Осадчая

Члены комиссии:

_____ О.Л. Чаузова

_____ С.С. Киршева

_____ Г.А. Химинюк

_____ Е.А. Подобреева

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка») (корпус 2)
Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул.Мира,23б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида категория	Виды работ	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-	4,5, 6,7, 8,9, 10,1 1,12 ,13, 14,1 7	Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели	С	Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели выполнены из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечить продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 и выходить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен	Текущий ремонт

						заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.133330.2006 п. 5.1.10)		
				4,5, 6,7, 8,9, 10,1 1,12 ,13, 14,1 7	На путях к следования вдоль забора отсутствует асфальтовое покрытие, ширина прохода не соответствует нормам СП 59.133330.2016	К,С,О	Сообщить собственнику участка (тропинки, не принадлежащей к садику вдоль забора) чтобы привел все участки в соответствии доступности	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		7,9, 10,1 1,14 ,17,	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка ограждений путей движения, бордюрных камней, высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.133330.2016 Асфальтовое покрытие расположенное на путях следования требует ремонта	К,С,О	Нанести визуальную контрастную маркировку; привести в норму согласно требований СП 59.133330.2016 высоты перепадов тротуаров и иных путей движения к объекту Асфальтовое покрытие расположенное на путях следования привести в соответствие с требованиями ГОСТ 33150-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования	Капитальный ремонт

1.3	Лестница (наружная)	Не т						
1.4	Пандус (наружный)	Не т						
1.5	Автостоянка и парковка	Не т						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.133330.2016, СП 42.133330						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка») (корпус 2)
Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул.Мира, 23б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		1, 18	Отсутствует контрастная маркировка ступеней	О,С	Нанести цветную маркировку на каждую ступень лестницы на входе.	Текущий ремонт
				1, 18	Перила на лестничном марше не имеют травмоопасного окончания	О,С	Завершающие горизонтальные части поручня должны длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствует доступ инвалида колясочника. Высота лестничного	К	При капитальном ремонте оборудовать пандусом с уклоном (длинной наклонной части 2.0м., подъемным устройством вертикального или наклонного капитального ремонта рекомендуется использовать инвентарный (переносной) пандус	Капитальный ремонт

					марша 0,86м		шириной не менее 0.8м и длиной 1.5 м	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		1, 2, 3, 16, 18	Нарушение действующих норм СП 59.133330.2016	К,О	Технические решения невозможны до проведения капитального ремонта/реконструкции	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть		1,2, 15, 16, 18	Ширина входной двери 0,85м. Высота порога 0,04м	К	До капитального ремонта оборудовать порог перекатным пандусом. После капитального ремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть		19, 20, 21,	Высота порога 0,04м	К	До капитального ремонта оборудовать порог перекатным пандусом. После капитального ремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Не нуждается
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59 13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка») (корпус 2)

Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул.Мира, 23б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		19,	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	К,О,С,Г,У	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа расстояния 2- 4м при входе на объект и на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
				20,				
				25,				
				26,				
				27,				
				28,				
				29,				
				30				

					дверными проемами)		на высоте 0.9м.	
					На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы	О,С	Оборудовать пути движения тактильными направляющими, либо поручнями на высоте 0.7 м, или 0.9м, либо индикаторами	Текущий ремонт
					Отсутствует доступ на первый, второй и третий этажи для инвалидов колясочников	К	Оборудовать доступ на первый, второй и третий этажи ступенькоходом и т.п.	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				К,О	Продублировать лестницы подъемным устройством, лифтом либо ступенькоходом.	Индивидуальное решение с ТСП
3.5	Дверь	Есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	26, 27, 28, 29, 30		Высота порогов дверных проемов путях эвакуации 0,02-0,04м	К,О,С	Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м.	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

	требования к зоне	
--	----------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С,)			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка») (корпус 2)

Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул.Мира, 23б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	41, 42, 43, 44		Отсутствует специализированное оборудование для обеспечения доступа к услуге	С,Г,	Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель или линза Френзеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к услуге	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	45, 46		Отсутствует нормативная ширина проходов, рекомендованная нормами СП 59.13330.2016	К	Обеспечить расстановку мебели и вспомогательного оборудования (ширина прохода не менее 1,1 м., для обеспечения свободного огибания при проезде кресла – коляски)	Текущий ремонт

4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г,У) ВНД (К,С,О)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка») (корпус 2)
 Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 23б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	39, 40		В туалетной комнате: Отсутствует пространство, снабженное поручнями (опорными/откидными) для организации зоны пересаживания для людей с инвалидностью категории «К», раковина имеет постамент, затрудняющий доступ категории «К», отсутствуют крючки для одежды и костылей. Отсутствует кнопка вызова помощи. Отсутствует локтевой дозатор мыла, автоматическая сушилка для рук, тактильно-информационные компоненты	К,О,С,Г,У	Обеспечить наличие стационарных, откидных опорных поручней для организации туалетной комнаты общего пользования для нужд людей с инвалидностью. Поручни размещаются по обеим сторонам унитаза. Уточнение: один поручень откидной, один стационарный, со стороны откидного поручня, на расстоянии 0,8 м (пространство для инвалида колясочника), в целях организации зоны пересаживания, устанавливается дополнительный опорный стационарный поручень (с креплением в стену либо пол, на высоте 0,75-0,8 м., от уровня пола).	Недоступно

						<p>Раковину необходимо заменить на специализированную, с монтажом поручня. При монтаже раковины и поручня принять во внимание следующие параметры: Организация пространства для ног (под раковиной) ширина не менее 0,7 м., глубина не менее 0,5 м., высота не менее 0,8 м. (не допускается использование декоративных элементов, закрывающих систему слива раковины, иных препятствий); Дополнительно предусмотреть установку крючков для одежды, держателей для трости и костылей, специализированных локтевых смесителей, автоматических сушилок для рук. В специализированной кабине предусмотреть свободное пространство диаметром 1,4 м., необходимого для маневрирования кресла - коляски. Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8 м. от уровня пола, с установкой, в кабине санузла, в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих влагозащищенность, в</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>антивандальном корпусе, снабжены шнурком, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60мм. Разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 м., с указанием расположения объектов внутри помещения; Размещение тактильных табличек с нанесением пиктограммы размером не менее 150х150 мм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доступной универсальной кабины - пиктограммы «вызов помощи» - «выход» - «направление движения» <p>Для детализации размещения вышеуказанного оборудования требуется разработка проекта</p>	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У,Г) ВНД (К,О,С)			Недоступно

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40«Золотая рыбка») (корпус 2)

Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул.Мира,23б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть		22, 24, 28 31, 32 33, 34, 36	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К,О,Г,У	Обеспечить наличие фотолюминисцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МНГ	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Есть		47, 48	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К,О,Г,У	Обеспечить наличие устройства для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории Г	Индивидуальные решения с ТСР

6.3	Тактильные средства	Есть			Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	С	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (тактильные мнемосхемы, информационные тактильные таблички и т.д.)	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,С) ДУ (У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МАДОУ г. Нижневартовска

ДС №40 «Золотая рыбка»

Р.Т. Осадчая

« ____ » _____ 20__ г.

График проведения работ по адаптации

Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)		Примечание
		Перечень мероприятий	Пункт перечня (кратко)	
Территория объекта				
2024		Тактильная плитка	Текущий ремонт	По мере финансирования
2021		Покраска забора, ступеней лестницы, в контрастный цвет	Текущий ремонт	По мере финансирования
2021		Нанести визуальную маркировку на бордюрный камень.	Текущий ремонт	По мере финансирования
Входная группа				
2024		Входные двери	Текущий ремонт	По мере финансирования
2024		Тактильно-звуковая мнемосхема	Текущий ремонт	По мере финансирования
2021		Покраска ступеней лестницы в контрастный цвет	Текущий ремонт	По мере финансирования
2024		Тактильная плитка	Текущий ремонт	По мере финансирования
Пути движения внутри здания				
2023		Дверные доводчики	Текущий ремонт	По мере финансирования
2024		Тактильно - контрастные предупреждающие указатели	Текущий ремонт	По мере финансирования

2024		Специальные дверные ручки	Текущий ремонт	По мере финансирования
Зона целевого назначения				
2025		Увеличительная аппаратура	Текущий ремонт	По мере финансирования
2025		Переносная индукционная петля	Текущий ремонт	По мере финансирования
2023		Дверные доводчики	Текущий ремонт	По мере финансирования
2024		Специальные дверные ручки	Текущий ремонт	По мере финансирования
Санитарно-гигиенические помещения				
2026		Специальные сантехприборы	Текущий ремонт	По мере финансирования
2026		Поручни	Текущий ремонт	По мере финансирования
2023		Дверные доводчики	Текущий ремонт	По мере финансирования
2024		Специальные дверные ручки	Текущий ремонт	По мере финансирования
2026		Кнопка вызова персонала	Текущий ремонт	По мере финансирования
Система информации на объекте				
2024		Фотолюминесцентная эвакуационная система	Текущий ремонт	По мере финансирования
2025		Переносная индукционная петля	Текущий ремонт	По мере финансирования
2025		Тактильная мнемосхема	Текущий ремонт	По мере финансирования
2023		Информационные тактильные таблички	Текущий ремонт	По мере финансирования

